




NYTRON

Qualidade na potência máxima



Catálogo de Produtos 2009





UMA EMPRESA

100% BRASILEIRA



A Nytron é uma indústria automotiva desde 1993, com capital 100% nacional. Iniciou suas atividades em um galpão alugado na Vila Prudente, Zona Leste de São Paulo. Passados quase 15 anos, hoje a Nytron está com mais de 200 funcionários e uma estrutura de fábrica com mais de 6.500m², localizada em Itapira, interior de São Paulo.

Desde então, tem como política de qualidade a valorização de seus profissionais e reconhece o valor humano, por isso investe em treinamentos e benefícios diferenciados à toda força de trabalho.

A Nytron está engajada em participar do crescimento sustentável do país e das comunidades que atuam e acreditam que o futuro do Brasil tem que ser moldado por uma sociedade justa e feliz. Por isso patrocina projetos sociais, ambientais e esportivos como: grupo de mulheres com trabalhos artesanais; time profissional de futebol, o Itapirense e três carros super velozes de arrancadas.

Com escritório e logística situados na cidade de São Paulo, a empresa agrega em sua carteira mais de 200 pontos de distribuição regionais e nacionais, e entende que além de clientes, são parceiros e trabalha com uma política estreita de relacionamento gerando fidelidade e confiança.

A linha de produtos conta com mais de 350 itens entre tensionadores, idlers, polias, cilindros de pedal de embreagem/escravo, atuadores hidráulicos, kits de cambagem e filtros de ar completo para aplicação em veículos nacionais e importados.

Reconhecida pela excelência nos processos, é certificada pela ISO 9001/2000 que é a resposta de todo o esforço da equipe junto ao investimento pesado em tecnologia e o objetivo em se tornar referência em produção, utilizando matéria-prima e componentes dos mesmos fornecedores de autopeças das montadoras, atendendo a demanda do mercado de autopeças de reposição com excelência e se projetando para continuar fazendo história no segmento do aftermarket.



CD-Centro de Distribuição - SP
Nytron Ind. Com. E Exp. Ltda.
Área Construída 2.500 Mt's
Área total 2.000 Mt's



Unidade Fabril - Itapira-SP
Metalúrgica Solano Ltda.
Área construída 6.500 Mt's
Área total 8.500 Mt's



ÍNDICE POR MONTADORAS

AGRALE	01
ALFA ROMEO	01
ASIA MOTORS	03
AUDI	03
BMW	05
CHRYSLER	05
CITROËN	05
FIAT	08
FORD	17
GM	25
HONDA	34
HYUNDAI	34
IVECO	35
KIA	36
MERCEDES-BENZ	36
MITSUBISHI	39
NISSAN	41
PEUGEOT	42
RENAULT	45
SCANIA	49
SEAT	50
SUZUKI	51
TOYOTA	52
TROLLER	53
VOLKSWAGEN	54
VOLVO	61
CILINDROS E ATUADORES HIDRÁULICOS	61
KITS PARA CAMBAGEM	63



ÍNDICE POR CÓDIGO DE PRODUTO

CÓDIGO NYTRON	PÁGINAS	CÓDIGO NYTRON	PÁGINAS	CÓDIGO NYTRON	PÁGINAS
1111	25, 54	1168	10	1249	11
1111CP	54	1169	18	1250	06, 43
1112	17, 54	1170	06, 42	1251	06, 43
1113	17, 54	1171	27	1252	28
1114	03, 55	1172	19	1253	37
1115	17	1173	50, 56	1254	36
1116	17	1174	19	1256	47
1117	05	1175	19, 27, 36	1257	48
1118	05	1176	36	1258	20
1120	52	1177	19	1259	20
1123	42	1178	10, 27, 37	1260	21
1124	05, 42	1179	19	1261	21
1125	04, 55	1182	47	1262	43
1126	36, 55	1183	19	1263	37
1127	25	1184	35	1264	38
1128	01, 17, 25, 41, 53	1185	35	1265	56
1129	01, 08, 18, 26, 41, 53	1186	35	1274	28
1129CP	18, 26	1187	42	1280	06, 43
1130	26	1216	05	1281	28, 51
1133	08	1217	49	1313	52
1136	09	1218	37	2038	28
1137	09	1219	37	2039	11, 28
1138	36	1220	20	2040	11, 29
1139	26	1221	27	2041	29
1140	55	1222	01, 20, 27, 41, 53	2042	29
1142	09	1223	27	2049	39
1143	09	1224	37	2050	39
1144	09	1225	20, 28	2051	39
1145	45	1225CP	20, 28	2052	39
1146	06, 42	1226	01, 20, 28	2053	56
1147	46	1227	05	2054	12
1148	46	1228	37	2055	34, 39
1149	46	1229	56	2056	39
1150	42, 46	1230	47	2057	39
1151	46	1231	03, 36	2058	40
1152	55	1232	10	2059	40
1153	46	1233	10	2060	52
1154	47	1234	10, 35	2061	52
1155	26	1235	47	2062	52
1156	47	1236	01	2092	50, 56
1157	47	1237	02	2093	21
1158	35	1238	02	3317	29
1159	03	1239	10, 42	4412	29
1160	18, 50, 55	1240	11	4415	12
1160CP	18	1241	11	4429	29
1161	04, 26, 50, 56	1242	49	5022	29
1162	18	1243	50	5023	61
1163	26	1244	43	5024	61
1164	18	1245	02, 11	5025	61
1165	09	1246	02	5026	62
1166	27	1247	02	5027	62
1167	10	1248	02, 11	5028	62



ÍNDICE POR CÓDIGO DE PRODUTO

CÓDIGO NYTRON	PÁGINAS	CÓDIGO NYTRON	PÁGINAS	CÓDIGO NYTRON	PÁGINAS
5029	62	7754	22	7807	23
5030	62	7755	41	7808	32
5031	62	7756	34	7809	32
7708	48	7757	34, 40	7810	32
7709	12	7758	40	7811	23, 54
7710	06, 43	7759	48	7812	32
7711	04	7760	07, 44	7813	16
7712	30, 51	7761	07, 44	7814	32
7713	04	7762	07, 44	7815	32
7714	52	7763	07, 44	7816	32
7715	61	7764	07, 44	7817	33
7716	12	7765	48	7818	24
7717	12	7766	34	7819	01, 24, 33, 41, 54
7718	21, 57	7767	48	7820	33
7719	21, 57	7768	48	7821	33
7720	21	7769	44, 49	7822	16
7721	21	7770	07, 45	7823	03, 16
7722	53	7771	08, 45	7824	49
7723	12, 30	7772	08, 45	7825	33
7723CP	12, 30	7773	22	7826	24
7724	13	7774	40	7827	24
7724CS	13	7775	22	7830	24
7725	22	7776	23	7831	60
7726	06, 43	7777	40	7832	24, 33, 38
7727	02	7778	08, 45	7833	50
7728	22	7779	53	7834	38
7729	57	7780	49	7835	38
7729CS	57	7781	58	7836	60
7730	13	7782	23, 51, 58	7837	60
7731	03	7783	30	7838	08, 45
7732	13	7784	23, 30, 38	7858	17, 33
7732CP	13	7785	16	7865	38
7733	13	7786	16	7867	24
7734	14	7786CS	16	7868	49
7735	14	7788	40	8743	60
7735CP	14	7789	34, 41	8744	60
7736	04, 57	7790	30	8745	61
7737	57	7791	53	8749	25
7739	22, 30, 38	7792	31	8750	25
7741	14	7793	31	8751	25
7742	14	7794	31	8752	63
7743	51, 58	7795	31	M8X65	63
7744	14	7796	16, 31	M10X65	63
7745	15	7797	31	M10X75	63
7746	15	7798	58	M12X65	63
7747	15	7799	51, 59	M12X75	63
7748	15	7801	23, 59	M13X65	63
7749	58	7802	23, 59	M14X75	63
7750	15	7803	59		
7751	15	7804	59		
7752	07, 15, 35, 44, 48	7805	04, 51, 60		
7753	58	7806	04, 60		



AGRALE

1128 Nº Original: MWM 9.407.0.380.002.4 Modelo: Volare com Ar Condicionado 00/... Discriminação: Polia do Alternador		
1129 Nº Original: MWM 9.407.0.341.007.4 Modelo: Volare Discriminação: Polia do Tensor do Alternador		
1222 Nº Original: 9.407.0.381.009.4 Modelo: Volare sem Ar Condicionado Discriminação: Polia do Alternador		
1226 Nº Original: MWM 9.407.0.380.001.4 Modelo: Volare com Ar Condicionado até 00 Discriminação: Polia do Alternador		
7819 Nº Original: 9.407.0.341.007.4 Modelo: Volare 2.8 Turbo Diesel 4 cil. MWM Discriminação: Tensor do Alternador		

ALFA ROMEO

1236 Nº Original: 60.580.235 Modelo: Alfa 164 3.0 24v Discriminação: Tensor da Correia Dentada		
---	--	--



ALFA ROMEO

1237 Nº Original: 60.561.649 Modelo: Alfa 164 3.0 24v (02 Peças) Discriminação: Polia da Correia Dentada		
1238 Nº Original: 60.561.614 Modelo: Alfa 164 3.0 24v Discriminação: Tensor da Correia Dentada		
1245 Nº Original: 46.524.692 Modelo: Alfa 145/147/155/156 Discriminação: Polia do Alternador		
1246 Nº Original: 60.602.136 Modelo: Alfa 145/147/155/156 2.0 16v Discriminação: Polia do Ar Condicionado		
1247 Nº Original: 60.513.907 Modelo: Alfa 164 3.0 12v 90/92 Discriminação: Polia do Alternador		
1248 Nº Original: 60.812.515/73.501.924 Modelo: Alfa 145 1.8 16v Discriminação: Polia do Ar Condicionado		
7727 Nº Original: 60.608.908 Modelo: Alfa 145/147/155/156 2.0 16v.../96 Discriminação: Tensor da Correia Dentada		



ALFA ROMEO

7731 Nº Original: 60.812.622 Modelo: Alfa 145/147/155/156 Discriminação: Tensor da Correia Dentada		
7823 Nº Original: 46.524.692 Modelo: Alfa 145 / 147 / 155 / 156 Discriminação: Tensor do Alternador		

ASIA MOTORS











1159 Nº Original: AA 100.12.700 Modelo: Towner 93/... Discriminação: Tensor da Correia Dentada		
1231 Nº Original: 0K65A32700D Modelo: Topic Discriminação: Polia do Alternador		

AUDI

1114 Nº Original: 032.145.299 A Modelo: Audi A3 1.6 00/... com Ar Condicionado Discriminação: Polia do Alternador		
--	--	--






AUDI




1125 Nº Original: 032.145.276 Modelo: Audi A3 1.6 02/... com Ar Condicionado Discriminação: Polia do Alternador		
1161 Nº Original: 06A.903.315 E / 06A903.315 D Modelo: Audi A3 1.6 99/00 / Audi A3 1.8 Discriminação: Polia do Alternador		
7711 Nº Original: 06B.109.477 Modelo: Audi A3 1.8 20v / Bora 1.8 20v Discriminação: Rolete do Tensor da Correia Dentada		
7713 Nº Original: 06B.109.243 Modelo: Audi A3/ 1.8 20v Todos Discriminação: Tensor da Correia Dentada		
7736 Nº Original: 030.109.243 L Modelo: Audi A3/ 1.6 02/.. Discriminação: Tensor da Correia Dentada		
7805 Nº Original: 06A.903.315 E / 06A.903.315 D Modelo: Audi A3 1.6 99/00 / Audi A3 1.8 Discriminação: Tensor do Alternador		
7806 Nº Original: 032.145.299 A Modelo: Audi A3 00/... com Ar Condicionado Motor EA 11 Discriminação: Tensor do Alternador		





BMW

1117 Nº Original: 11281.748.131 Modelo: BMW 316/318/325/525 com Alter. 80 Amp 93/00 Discriminação: Polia do Alternador		
1118 Nº Original: 11281.748.130 Modelo: BMW 318/325/525 com Alter. 70 Amp 93/00 Discriminação: Polia do Alternador		

CHRYSLER

1216 Nº Original: 53.009.508 Modelo: Cherokee V8 93/98 Discriminação: Polia Auxiliar do Alternador		
1227 Nº Original: Modelo: Dakota 2.5 Diesel/ Dakota V6/ Cherokee V6/V8 Discriminação: Polia da Correia do Alternador		

CITROËN

1124 Nº Original: 57.51.61 Modelo: Picasso 2.0 16v 01/... / C3 1.4 8v Discriminação: Polia do Alternador		
---	--	---



CITROËN

1146 Nº Original: 5751.20 Modelo: Xantia /Xsara 1.8 16v Discriminação: Polia do Alternador		
1170 Nº Original: 57.51.60 Modelo: Picasso 2.0 16v 01/... Discriminação: Polia do Alternador		
1250 Nº Original: 5751.98 Modelo: Xsara 1.6 16v 01/... Discriminação: Polia do Alternador		
1251 Nº Original: 0830.20 Modelo: Xsara 1.6 16v / C3 1.6 16v 03/... Discriminação: Polia da Correia Dentada		
1280 Nº Original: 08.30.42 Modelo: Picasso 2.0 16v / C4 / C5 / C8 2.0 16v Motor EW10 Discriminação: Polia da Correia Dentada		
7710 Nº Original: 57.51.91 Modelo: C3 1.6 16v Discriminação: Polia do Alternador		
7726 Nº Original: 08.29.90 Modelo: C3 1.4 8v Correia de 104 dentes Discriminação: Tensor da Correia Dentada		



CITROËN

7752 Nº Original: 99.432.547 Modelo: Jumper 2.8 Diesel 99/05 Discriminação: Polia da Correia Dentada		
7760 Nº Original: 91.538.722 Modelo: Xantia 93/95 2.0 16v/ Xm 92/94 2.0 16v/ Zx 91/ ... 2.0 16v Discriminação: Tensor da Correia Dentada		
7761 Nº Original: 96.137.001 Modelo: Xantia 93/95 2.0 16v / Xm 92/94 2.0 16v / Zx 91/... 2.0 16v Discriminação: Tensor da Correia Dentada		
7762 Nº Original: 0829.29 Modelo: ZX 1.6/1.8/2.0 8v Discriminação: Tensor da Correia Dentada		
7763 Nº Original: 0829.32 / 0829.35 Modelo: Xantia 1.8/2.0 16v até 00 / Xsara 1.8/2.0 16v até 00 / Zx 1.8/2.0 16v até 00 Discriminação: Tensor da Correia Dentada		
7764 Nº Original: 96.099.089 Modelo: Xantia 1.8/2.0 16v até 00 / Xsara 1.8/2.0 16v até 00 / Zx 1.8/2.0 16v Discriminação: Polia da Correia Dentada		
7770 Nº Original: 96.374.926 Modelo: C3 1.6 16v / Xsara 1.6 16v Discriminação: Tensor da Correia Dentada		



CITROËN

7771 Nº Original: 0829.96 Modelo: Picasso 2.0 16v / C4 / C5 / C8 2.0 16v Motor EW10 Discriminação: Tensor da Correia Dentada		
7772 Nº Original: 97.535.002 Modelo: Xsara 1.6/ Zx 1.6/Ax-Bx 1.0/1.1/1.4 Discriminação: Tensor da Correia Dentada		
7778 Nº Original: 0829.69 Modelo: Xsara 1.8 16v 00/... / Xantia 1.8 16v 00/... Discriminação: Tensor da Correia Dentada		
7838 Nº Original: 57.51.61 Modelo: Picasso 2.0 16v Motor Ew 10 Discriminação: Tensor da Correia do Alternador		

FIAT

1129 Nº Original: 500.344.132 Modelo: Ducato 2.8/2.8 T Discriminação: Polia do Alternador		
1133 Nº Original: 55.193.730 Modelo: Doblo 1.8 8v / Palio 1.8 8v / Strada 1.8 8v Discriminação: Polia do Alternador		




FIAT

1136

Nº Original: 7.763.644

Modelo: Marea 2.0/ 2.4 Stilo 2.4

Discriminação: Polia da Correia Dentada





1137

Nº Original: 7.740.252

Modelo: Marea 2.0/ 2.4 Stilo 2.4

Discriminação: Polia do Alternador



1142


Nº Original: 7.702.173 / 46.424.716

Modelo: Tipo 1.6 8v / Brava 1.6 8v/16v até 00

Palio / Siena 1.6 8v/ 16v até 00

Doblò / Strada 1.6 8v/16v até 00

Discriminação: Polia do Alternador



1143



Nº Original: 46.756.937

Modelo: Uno Mille Fire 8v/16v

Doblò / Palio Fire 8v/16v

Siena / Strada Fire 8v/16v

Discriminação: Polia do Alternador




1144

Nº Original: 46.440.604

Modelo: Uno / Fiorino / Strada 1.5 97...

Palio / Siena 1.0/1.5

Discriminação: Polia do Alternador




1165

Nº Original: 46.537.101

Modelo: Palio / Siena 1.6 16v 00/.../ Brava / Doblò 1.6 16v 00/.../ Strada 1.6 16v 00/...

Discriminação: Polia do Alternador





FIAT

1167 Nº Original: 46.524.820 Modelo: Palio / Siena 1.0/ 1.5 99/... / Fiorino/Strada 1.0/1.5 99/... Discriminação: Polia do Alternador		
1168 Nº Original: 46.574.564 Modelo: Marea 2.0 20v 99/00 / Marea 2.4 20v 01/... Discriminação: Polia da Direção Hidráulica		
1178 Nº Original: 73.500.717 Modelo: Stilo 1.8 8v / 16v Discriminação: Polia do Alternador		
1232 Nº Original: 60.671.573 Modelo: Brava 1.8 16v 00/... Marea 1.8 16v 00/... Discriminação: Polia da Correia Dentada		
1233 Nº Original: 46.441.096 Modelo: Marea 2.0 / Marea 2.4 Discriminação: Tensor do Alternador		
1234 Nº Original: 98.448.218 Modelo: Ducato 2.8 91/... Discriminação: Polia do Alternador		
1239 Nº Original: 46.460.702 Modelo: Marea 2.0 Turbo Discriminação: Polia do Alternador		



FIAT

1240 Nº Original: 46.547.566 Modelo: Marea 2.0 Turbo Discriminação: Polia do Alternador		
1241 Nº Original: 46.750.224 Modelo: Stilo 2.4 Discriminação: Polia do Alternador		
1245 Nº Original: 46.524.692 Modelo: Brava HGT 1.8 16v 00/... / Marea 1.8 16v 00/... Discriminação: Polia do Alternador		
1248 Nº Original: 60.812.515 / 73.501.924 Modelo: Brava HGT 1.8 16v / Marea 1.8 16v Discriminação: Polia do Ar Condicionado		
1249 Nº Original: 46.469.587 Modelo: Marea 2.0 Turbo Discriminação: Polia do Alternador		
2039 Nº Original: 7.083.385 Modelo: Stilo 1.8 16v Discriminação: Rolo Guia da Correia Dentada		
2040 Nº Original: 7.083.886 Modelo: Stilo 1.8 16v Discriminação: Rolo Guia da Correia Dentada		



FIAT

2054 Nº Original: 46.554.826 Modelo: Palio 1.6 16v / Siena 1.6 16v / Brava 1.6 16v / Strada 1.6 16v Discriminação: Polia da Correia Dentada		
4415 Nº Original: 46.416.744 Modelo: Palio / Brava 1.6 16v Discriminação: Suporte do Tensor da Correia Dentada		
7709 Nº Original: 55.210.364 Modelo: Doblò 1.8 8v / Idea 1.8 8v / Punto 1.8 8v Discriminação: Polia do Alternador		
7716 Nº Original: 7.553.565 Modelo: Palio 1.7 Diesel / Fiorino 1.7 Diesel / Uno 1.7 Diesel Discriminação: Tensor da Correia Dentada (Fixo)		
7717 Nº Original: 7.553.584 Modelo: Palio 1.7 Diesel / Fiorino 1.7 Diesel / Uno 1.7 Diesel Discriminação: Tensor da Correia Dentada		
7723 Nº Original: 7.083.388 Modelo: Palio 1.8 8v / Siena 1.8 8v / Doblò / Strada 1.8 8v Discriminação: Tensor da Correia Dentada		
7723 CP Nº Original: 7.083.589 Modelo: Stilo 1.8 8v/16v Idea / Novo Palio / Punto Discriminação: Tensor da Correia Dentada		




FIAT

7724

Nº Original: 71.734.799

Modelo: Palio 1.6 16v 01/... / Siena 1.6 16v 01/ ...

Discriminação: Tensor da Correia Dentada





7724 CS

Nº Original: 71.734.799

Modelo: Palio 1.6 16v 01/... / Siena 1.6 16v 01/ ...

Discriminação: Tensor da Correia Dentada




7730

Nº Original: 46.557.953

Modelo: Uno 1.0 / 1.5 8v (Motor Fiasa) / Palio 1.0/ 1.5 8v (Motor Fiasa)

Fiorino 1.0/ 1.5 8v (Motor Fiasa)

Discriminação: Tensor da Correia Dentada




7732

Nº Original: 5.972.277

Modelo: Uno 1.5 8v 91/... / Uno 1.0 8v 93/... / Strada 1.5 8v /

Palio 1.0 8v 98/... / Siena 1.6 8v 98/...

Discriminação: Tensor da Correia Dentada




7732 CP

Nº Original: 5.972.277

Modelo: Uno 1.5 8v 91/... / Tipo 1.6 8v 93/97 / Elba 1.5 8v 91/96 /

Fiorino 1.6 8v 90/96

Discriminação: Tensor da Correia Dentada





7733

Nº Original: 7.772.961

Modelo: Marea 20. 20v 99/01 / Marea Turbo 2.0 20v 99/...

Marea / Stilo 2.4 20v 01/...

Discriminação: Tensor da Correia Dentada





FIAT

7734 Nº Original: 60.652.477 Modelo: Marea 1.8 16v 00/... / Brava HGT 1.8 16v 00/... Discriminação: Tensor da Correia Dentada		
7735 Nº Original: 46.416.489 Modelo: Palio / Siena 1.6 16v .../00 / Strada/Brava 1.6 16v .../00 / Doblò 1.6 16v .../00 Discriminação: Tensor da Correia Dentada		
7735 CP Nº Original: 46.416.489 / 46.415.744 Modelo: Palio / Siena 1.6 16v .../00 / Strada / Brava 1.6 16v .../00 Doblò 1.6 16v .../00 Discriminação: Tensor com Suporte da Correia Dentada		
7741 Nº Original: 46.736.886 Modelo: Palio Fire 1.0/1.3/1.4 8v / Siena Fire 1.0/1.3/1.4 8v Strada Fire 1.0/1.3/1.4 8v / Uno Fire 1.0 8v Discriminação: Tensor da Correia Dentada		
7742 Nº Original: 46.817.666 Modelo: Palio Fire 1.0/1.3 16v / Siena Fire 1.0/1.3 16v Strada Fire 1.0/1.3 16v / Doblò Fire 1.0/1.3 16v Discriminação: Tensor da Correia Dentada		
7744 Nº Original: 7.541.718 Modelo: Tempra Sw 2.0 8v 94/97 Tipo 2.0 8v 94/95 Discriminação: Tensor da Correia Dentada		



FIAT

7745 Nº Original: 7.726.935 Modelo: Tempra 2.0 8v 96/99 / Tempra Turbo 2.0 8v 96/98 Discriminação: Tensor da Correia Dentada		
7746 Nº Original: 5.997.325 Modelo: Tempra 2.0 16v 93/99 / Prêmio 1.5 8v 85/89 Tipo 2.0 16v 94/95 / Uno 1.5 8v 87/89 Discriminação: Tensor da Correia Dentada		
7747 Nº Original: 5.956.109 Modelo: Tempra 2.0 8v 92/95 Discriminação: Tensor da Correia Dentada		
7748 Nº Original: 60.671.573 Modelo: Brava HGT 1.8 16v / Marea 1.8 16v Discriminação: Polia da Correia Dentada		
7750 Nº Original: 50.006.132 Modelo: Tempra 2.0 8v 95/99 / Tempra Turbo 2.0 8v 95/98 / Tempra 2.0 16v 93/99 Discriminação: Polia da Correia Dentada		
7751 Nº Original: 4.740.847 Modelo: Ducato 2.5 Diesel 94/02 Discriminação: Rolamento da Correia Dentada		
7752 Nº Original: 99.432.547 Modelo: Ducato 2.5/2.8 (2 Peças) Discriminação: Rolamento da Correia Dentada		



FIAT

7785 Nº Original: 46.524.820 / 46.548.452 Modelo: Palio/Siena 1.0/1.5 99/... / Fiorino/ Strada 1.0/ 1.5 99/... Discriminação: Tensor da Correia do Alternador		
7786 Nº Original: 4.427.069 Modelo: 147 1050/1300 / Elba/ Fiorino / Uno 1.3 / Elba/ Fiorino / Uno 1.5 91/91 Discriminação: Tensor da Correia Dentada		
7786 CS Nº Original: 4.427.068 Modelo: 147 1050 1300/ Elba/ Fiorino / Uno 1.3 / Elba/ Fiorino / Uno 1.5 91/91 Discriminação: Tensor da Correia Dentada		
7796 Nº Original: 7.085.784 Modelo: Palio 1.8 8v 03/.../ Stilo 1.8 8v 03/.../ Strada 1.8 8v 03/... / Doblò 1.8 8v 03/... Discriminação: Tensor da Correia Dentada		
7813 Nº Original: 55.193.730 Modelo: Palio 1.8 8v / Siena 1.8 8v / Strada / Doblò 1.8 8v Discriminação: Tensor do Alternador		
7822 Nº Original: 46.756.902/46.548.452 Modelo: Palio/Siena Fire 8v/16v / Strada/ Doblò Fire 8v/16v / Uno/Fiorino Fire 8v/16v Discriminação: Tensor do Alternador		
7823 Nº Original: 46.524.692 Modelo: Brava 1.8 16v / Marea 1.8 16v Discriminação: Tensor do Alternador		





FIAT

7858

Nº Original: 73.500.717

Modelo: Stilo 1.8 8v/16v

Discriminação: Tensor do Alternador




FORD

1112

Nº Original: 377.260.299

Modelo: Versailles AP 95/96 com Ar Cond. / Royale AP 95/96 com Ar Cond.

Discriminação: Polias do Tensor da Direção Hidráulica





1113

Nº Original: 377.145.299

Modelo: Versailles AP 95/96 sem Ar Cond. / Royale AP 95/96 sem Ar Cond.

Discriminação: Polias do Tensor da Direção Hidráulica




1115

Nº Original: 2N1U 10K018 BA

Modelo: Fiesta 1.0 Supercharger / Ecosport 1.0 Supercharger

Discriminação: Polia do Suporte do Alternador




1116

Nº Original: 2565 19A216 AB

Modelo: Fiesta 1.0 Supercharger / Ecosport 1.0 Supercharger

Discriminação: Polia da Correia do Alternador




1128

Nº Original: BF9T 19A216 BA

Modelo: F 250 MWM com Ar Condicionado 00/...

Discriminação: Polia da Corria do Alternador











FORD

1129 Nº Original: 928F 6A228 AB / BF9T 10B300 AA Modelo: Escort 1.8 16v Zetec / F 250 MWM Discriminação: Polia do Alternador		
1129 CP Nº Original: 928F 6A228 AB Modelo: Escort 1.8 16v Zetec Discriminação: Polia do Alternador		
1160 Nº Original: 95WF 19A216 AC / 96BF 6A228 AB Modelo: Fiesta 1.0/1.3 Endura 96/99 / Ka 1.0/1.3 Endura 97/99 / Courier 1.0/1.3 97/99 Discriminação: Polia do Alternador		
1160 CP Nº Original: 95WF 19A216 AC / 96BF 6A228 AB Modelo: Fiesta 1.0/1.3 Endura 96/99 / Ka 1.0/1.3 Endura 97/99 / Courier 1.0/1.3 97/99 Discriminação: Polia do Alternador		
1162 Nº Original: 2S4 10S627 RB / F5TZ 6B209 C Modelo: F 1000 4.9 Gasolina 93/98 / F 400 4.9 Gasolina 93/98 Discriminação: Polia do Alternador		
1164 Nº Original: XS7G 6M250 AA / XS7G 6M250 BA Modelo: Focus 1.8/2.0 16v Zetec / Mondeo 2.0 16v Zetec 99/01 Discriminação: Polia da Correia Dentada		
1169 Nº Original: 96MM 6M250 AC Modelo: Courier 1.4 16v Zetec 97/98 / Fiesta 1.4 16v Zetec 96/98 Discriminação: Polia do Tensor da Correia Dentada		



FORD

1172 Nº Original: 93BB 6A228 AG / 93BB 6A228 AE Modelo: Mondeo 1.8 16v Zetec 94/98 / Mondeo 2.0 16v Zetec 94/98 Discriminação: Polia do Alternador		
1174 Nº Original: 93BB 19A216 AD / 93BB 19A216 AB Modelo: Mondeo 1.8 16v Zetec 94/98 / Mondeo 2.0 16v Zetec 94/98 Discriminação: Polia do Alternador		
1175 Nº Original: BF5T 10B300 A/ BGAT 10B300 AA Modelo: Ranger 2.5 Maxion / F 1000 2.5 Maxion 96/98 / F 4000 2.5 Maxion 96/98 Discriminação: Polia do Tensor do Alternador		
1177 Nº Original: YS4E 19A216 AA/ 95 WF 19A216 AC Modelo: Fiesta / Courier 1.4 16v Zetec sem Dir. / Ka 1.0/ 1.3 Endura com Ar Cond. Fiesta / Ka / Courier 1.0/1.6 Zetec / Ecosport 1.6 Zetec Discriminação: Polia da Correia do Alternador		
1179 Nº Original: 1S7Q 19A216 AB/ 1S7Q 19A216 AC Modelo: Mondeo 2.0 16v Duratec 01/... Ecosport 2.0 16v Duratec com Ar Condicionado / Fusion 2.3 Duratec Discriminação: Polia do Alternador		
1183 Nº Original: BG5T 10344 A Modelo: Ranger 3.0 Diesel Eletrônico Discriminação: Polia do Alternador		



FORD

1220 Nº Original: 2N1Q 19A216 BB Modelo: Ecosport 2.0 16v Duratec sem Ar Condicionado Discriminação: Polia do Alternador		
1222 Nº Original: BF9T 19A216 AA Modelo: F 250 MWM sem Ar Condicionado Discriminação: Polia do Alternador		
1225 Nº Original: XS6E 19A216 CB / 97BB 6A228 AG / 1S7Q 6A228 AC / F77Z 6B209 AA Modelo: Ka / Fiesta / Courier Zetec com Ar Condicionado Focus 1.8/2.0 16v 00/05 / Ranger / Explorer 4.0 V6 / Fusion 2.3 Duratec Discriminação: Polia do Alternador		
1225 CP Nº Original: XS6E 19A216 CC / XS6E 19A216 CB Modelo: Ka / Fiesta / Courier Zetec com Ar Condicionado Discriminação: Polia do Alternador		
1226 Nº Original: BF8T 19A216 AA Modelo: F 250 MWM 99/00 com Ar Condicionado Discriminação: Polia do Alternador		
1258 Nº Original: 928M 6K254 AC Modelo: Escort 1.8 16v Zetec / Mondeo 1.8/2.0 16v Zetec 94/98 Discriminação: Tensor da Correia Dentada		
1259 Nº Original: 928M 6M250 DC Modelo: Escort 1.8 16v Zetec / Mondeo 1.8/2.0 16v Zetec 94/98 Discriminação: Polia da Correia Dentada		



FORD

1260 Nº Original: 928M 6M250 BC Modelo: Escort 1.8 16v Zetec / Mondeo 1.8/2.0 16v Zetec Discriminação: Polia da Correia Dentada		
1261 Nº Original: BF6T 19W629 A/ F87A 6A228 AA Modelo: F 1000 96/98 / F 4000 96/98 Discriminação: Polia do Ar Condicionado		
2093 Nº Original: 978M 6M250 AA Modelo: Mondeo Zetec 2.0 98/98 Discriminação: Polia da Correia Dentada		
7718 Nº Original: 2RP903157 Modelo: Ônibus B-1618/ B-1621 93/98 / Caminhões F12000/F14000 95/98 Discriminação: Tensor da Correia do Motor		
7719 Nº Original: T12145275 Modelo: F 600/F1200 até 92 / Cargo 1313 Discriminação: Tensor da Correia do Motor		
7720 Nº Original: 988M 6K254 AD/ 988M 6K254 AC Modelo: Focus 1.8/2.0 16v Zetec / Mondeo 2.0 16v Zetec 98/01 Discriminação: Tensor da Correia Dentada		
7721 Nº Original: 928F 6A228 AB Modelo: Escort 1.8 16v Zetec Discriminação: Tensor do Alternador		



FORD

7725 Nº Original: 98MM 6K254 AC / 98MM 6K254 AD Modelo: Fiesta 1.4 16v 98/99 / Courier 1.4 16v 98/99 Discriminação: Tensor da Correia Dentada		
7728 Nº Original: T111452275A/WD8T10145B Modelo: F 1000 MWM 92/96 / F 4000 MWM 93/96 / F 7000 MWM 78/80 Discriminação: Tensor da Correia do Motor		
7739 Nº Original: BF5T 6B209 A / BF7T 6B209 A / BF5T 6B209 B / BF7T 6B209 B Modelo: Ranger 2.5 Hsd Maxion 98/... / F1000 2.5 Hsd Maxion 96/98 Discriminação: Tensor da Correia Dentada		
7754 Nº Original: F57Z 6K254 A Modelo: Ranger 2.3/2.5 Gasolina / Maverik 2.3 Gasolina / F100 2.3 Gasolina Discriminação: Tensor da Correia Dentada		
7773 Nº Original: BF6T 2884 AA Modelo: F1000 MWM 4.3 96/98 / F4000 MWM 4.3 96/98 Discriminação: Polia do Ventilador		
7775 Nº Original: XS6E 19A216 BC/ XS6E 19A216 BB Modelo: Fiesta 1.0/ 1.6 Zetec Rocam sem Ar Condicionado sem Direção Ka 1.0/1.6 Zetec Rocam sem Ar Condicionado sem Direção Courier 1.0/1.6 Zetec Rocam sem Ar Condicionado sem Direção Discriminação: Tensor do Alternador		



7776 Nº Original: XS6E 19A216 CB / XS6E 19A216 CC Modelo: Fiesta 1.0/1.6 Zetec Rocam com Ar Condicionado sem Direção Ka 1.0/1.6 Zetec Rocam com Ar Condicionado sem Direção Courier 1.0/1.6 Zetec Rocam com Ar Condicionado sem Direção Discriminação: Tensor do Alternador		
7782 Nº Original: 026109243/ 026109243E Modelo: Escort / Verona AP / Versailles / Pampa AP / Royale / Del Rey AP Discriminação: Tensor da Correia Dentada		
7784 Nº Original: F87A 6A228 AA/ BF5T 19W629 A Modelo: Ranger 2.5 Hsd Maxion 98/... / F1000 2.5 Hsd Maxion 96/98 Discriminação: Polia do Ar Condicionado		
7801 Nº Original: 377260299 Modelo: Versailles AP 95/96 com Ar Cond. / Royale Ap 95/96 com Ar Cond. Discriminação: Tensor do Alternador		
7802 Nº Original: 377145299 Modelo: Versailles AP 95/96 sem Ar Cond. / Royale AP 95/96 sem Ar Cond. Discriminação: Tensor do Alternador		
7807 Nº Original: 1S7Q 6A228 AE Modelo: Focus / Ecosport 2.0 16v Duratec Discriminação: Tensor do Alternador		
7811 Nº Original: BG5T 10B300 AA Modelo: Ranger 3.0 Diesel Eletrônico 05/... Discriminação: Tensor do Alternador		



FORD

7818 Nº Original: F77Z 6B209 AA/ F37Z 6B209 A Modelo: Ranger 4.0 V6 / Explorer 4.0 V6 97 Discriminação: Tensor do Alternador		
7819 Nº Original: BF9T 10B300 AA Modelo: F 250 MWM 6.0 / F 350 MWM 6.0 / F 4000 MWM 6.0 2.8 Turbo Diesel 4 cil. MWM Discriminação: Tensor do Alternador		
7826 Nº Original: 96BF 6A228 AB Modelo: Fiesta 1.0/1.3 96/99 com Dir. Hidr. / KA 1.0/1.3 97/99 com Dir. Hidr. Courier 1.0/1.3 97/99 com Dir. Hidr. Discriminação: Tensor do Alternador		
7827 Nº Original: 96MF 6A228 AD Modelo: Fiesta 1.4 16v Zetec 96/99 c/ Ar Cond. / Courier 1.4 16v Zetec 96/99 c/ Ar. Cond. Discriminação: Tensor do Alternador		
7830 Nº Original: 96MM 6M250 AC Modelo: Fiesta 1.4 16v Zetec 96/98 / Courier 1.4 16v Zetec 97/98 Discriminação: Tensor da Correia Dentada		
7832 Nº Original: BG2T 10B300 AA / BF5T 10B 300 A Modelo: F1000 2.5 Maxion 96/98 / Ranger 2.5 Maxion 97/03 Discriminação: Tensor do Alternador		
7867 Nº Original: 97BB 6A228 AG Modelo: Mondeo 2.0 16v Zetec 98/01 / Focus 1.8/2.0 16v Zetec 00/05 Discriminação: Tensor do Alternador		



FORD

8749 Nº Original: XS6E 6256 AB / XS6E L266 AE Modelo: Courier / Fiesta / Focus Discriminação: Motor Zetec - Rocam 1.0 e 1.6 8v	
8750 Nº Original: 77BM 6K255 AF / 92 BM 6256 AC Modelo: Courier Endura 97/99 / Fiesta Endura 96/99 / Ka Endura 97/99 Discriminação: Kit Engrenagens, Corrente e Tensor	
8751 Nº Original: 029 109245 1 / 029 109111 1 Modelo: Corcel CHT Pampa AE 93/97 / Verona 83/92 Discriminação: Kit Engrenagens, Corrente e Tensor	

GM

1111 Nº Original: 93.258.289 Modelo: Blazer 2.2/2.4 00/... / S10 2.2/2.4 00... Discriminação: Polia da Direção Hidráulica		
1127 Nº Original: MWM 38001 Modelo: S10 2.8 Diesel 00/... / Silverado / Grand Blazer 4.2 Diesel 97/01 GMC 6-100/6-150 4.2 Diesel 97/01 Discriminação: Polia do Alternador		
1128 Nº Original: MWM 9.407.0.380.002.4 Modelo: Blazer 2.8 Turbo 00/... com Ar Condicionado S10 2.8 Turbo 00/... com Ar Condicionado Discriminação: Polia do Alternador		



GM

1129 Nº Original: 90.500.229 / 90.502.129 Modelo: Astra / Calibra 2.0 16v / Celta/ Corsa com Ar Cond. / Omega 2.2 8v 95/00 Discriminação: Polia do Alternador		
1129 CP Nº Original: 90.500.229 / 90.502.129 Modelo: Astra / Calibra 2.0 16v / Celta/ Corsa com Ar Cond. / Omega 2.2 8v 95/00 Discriminação: Polia do Alternador com Bucha e Paraf.		
1130 Nº Original: 90.324.036 Modelo: Omega 3.0 93/94 / Suprema 3.0 93/94 Discriminação: Polia do Alternador		
1139 Nº Original: 93.374.496 Modelo: Novo Corsa 02/.../ Meriva / Montana Discriminação: Polia do Alternador		
1155 Nº Original: 90.324.097 Modelo: Omega 3.0 93/94 / Suprema 3.0 93/94 Discriminação: Polia do Alternador		
1161 Nº Original: 90.530.764 Modelo: Astra 2.0 8v/16v com Dir. Eletro Hidr. / Zafira 2.0 8v/16v com Dir. Eletro Hidr. Discriminação: Polia do Alternador		
1163 Nº Original: 90.412.884 Modelo: Corsa 16v 99/... sem Ar sem Dir. Discriminação: Polia do Alternador		











GM

1166 Nº Original: 93.214.266 Modelo: Omega / Suprema 4.1 / Silverado / Grand Blazer 4.1 Discriminação: Polia do Alternador		
1171 Nº Original: 93.336.184 Modelo: Astra 1.8 8v 00/03 com Dir. Hidr / Astra 2.0 16v 00/03 com Dir. Hidr Discriminação: Polia do Alternador		
1175 Nº Original: 70.520.171 / 70.992.880 Modelo: Blazer 2.5 Hsd Maxion 96/00 / S10 2.5 Hsd Maxion 96/00 Discriminação: Polia do Alternador		
1178 Nº Original: 90.571.758 Modelo: Novo Corsa 1.8 8v/16v / Meriva 1.8 8v/16v Discriminação: Polia do Alternador		
1221 Nº Original: 93.297.735 Modelo: Blazer Diesel 2.8 00/... / S10 Diesel 2.8 00/... Discriminação: Polia do Alternador		
1222 Nº Original: 92.056.290 / MSB 38103 Modelo: Blazer 2.8 Diesel MWM 00/... / S10 2.8 Diesel MWM 00/... Omega 3.8 99/04 Discriminação: Polia do Alternador		
1223 Nº Original: 90.409.238 / 93.297.272 Modelo: Corsa 94/99 com Ar Condicionado / Celta 01/... com Ar Condicionado Omega / Suprema 3.0 93/94 Discriminação: Polia do Alternador		



GM

1225 Nº Original: 10.329.670 / 12.456.152 / 12.561.094 / 12.580.296 Modelo: Blazer 4.3 96/... / S10 4.3 96/... Discriminação: Polia do Alternador		
1226 Nº Original: MSB 38001 Modelo: Blazer 2.8 Diesel MWM com Ar Cond. / S10 2.8 Diesel MWM com Ar Cond. Discriminação: Polia do Alternador		
1252 Nº Original: MWM 34101 Modelo: Silverado 4.2 Diesel MWM 97/01 / Grand Blazer 4.2 Diesel MWM 97/01 GMC 6-140/ GMC 6-150 4.2 Diesel MWM Discriminação: Polia do Tensor do Alternador		
1274 Nº Original: 10.327.366 / 12.557.819 Modelo: Blazer / S10 4.3 96/... / Blazer / S10 2.2 com Ar Condicionado Blazer / S10 2.4 com Ar Condicionado Discriminação: Polia do Alternador		
1281 Nº Original: 93.377.990 / 93.377.868 Modelo: Tracker Diesel 2.0 02/04 Discriminação: Polia da Correia Dentada		
2038 Nº Original: 90.411.773 Modelo: Vectra 2.0 16v 94/96 / Calibra 2.0 16v 94/95 Discriminação: Rolo Guia da Correia Dentada		
2039 Nº Original: 09.128.739 / 90.412.730 Modelo: Corsa 1.0/1.6 16v / Tigra 1.6 16v 98/98 / Meriva 1.8 16v Discriminação: Rolo Guia da Correia Dentada		














GM

2040 Nº Original: 09.128.740 / 90.412.731 / 90.570.913 Modelo: Corsa 1.0/ 1.6 16v / Tigra 1.6 16v 98/98 / Meriva 1.8 16v Discriminação: Rolo Guia da Correia Dentada		
2041 Nº Original: 09.128.738/90.411.782 Modelo: Vectra 2.0 16v 94/... / Calibra 2.0 16v 94/95 / Vectra 1.8 8v 94/96 Discriminação: Rolo Guia da Correia Dentada		
2042 Nº Original: 90.529.810 Modelo: Astra 2.0 16v 99/... / Astra 2.4 16v 04/... / Vectra 2.4 16v 06/... Discriminação: Rolo Guia da Correia Dentada		
3317 Nº Original: Modelo: Monza Discriminação: Mola da Pastilha de Freio		
4412 Nº Original: 90.496.700 Modelo: Vectra - Todos Discriminação: Bucha da Suspensão Traseira		
4429 Nº Original: 93.168.139 Modelo: Corsa Discriminação: Calço da Mola Traseira		
5022 Nº Original: 90.231.219 Modelo: Omega 2.0 8v 93/95 / Suprema 2.0 8v 93/95 Discriminação: Carcaça da Correia do Ventilador		



GM

7712 Nº Original: 93.351.583 Modelo: Tracker Diesel 2.0 02/04 Discriminação: Tensor da Correia Dentada		
7723 Nº Original: 93.304.891 Modelo: Novo Corsa 1.8 8v/16v 03/04 / Meriva 1.8 8v/ 16v 03/04 Discriminação: Tensor da Correia Dentada		
7723 CP Nº Original: 93.304.891 Modelo: Novo Corsa 1.8 8v/16v 03/04 / Meriva 1.8 8v/16v 03/04 Discriminação: Tensor da Correia Dentada com Parafuso		
7739 Nº Original: ERR 1972A / ETC 8560A Modelo: Blazer 2.5 HSD Maxion 96/00 / S10 2.5 HSD Maxion 96/00 Discriminação: Tensor da Correia Dentada		
7783 Nº Original: 08.966.821 / 09.275.148 Modelo: Chevette 73/94 / Chevy 500 73/94 / Marajó 73/94 Discriminação: Tensor da Correia Dentada		
7784 Nº Original: 52.251.292 / 70.670.195 / 70.810.058 Modelo: Monza / Kadett 2.0 91/93 / Blazer / S10 2.2 95/00 Blazer / S10 2.5 Diesel 96/00 Discriminação: Tensor da Correia da Direção Hidráulica e Ar Condicionado		
7790 Nº Original: 93.202.400 Modelo: Monza 89/95 / Kadett 89/95 / Ipanema 89/95 Discriminação: Tensor da Correia Dentada		




GM

7792

Nº Original: 90.499.401 / 90.467.439 / 09.202.478 / 93.225.749

Modelo: Corsa 8v / Celta 8v

Discriminação: Tensor da Correia Dentada





7793

Nº Original: 90.530.126 / 09.128.656 / 09.128.516 / 90.412.783

Modelo: Corsa 1.0 16v / Corsa 1.6 16v / Tigra 1.6 16v

Discriminação: Tensor da Correia Dentada




7794

Nº Original: 93.397.256

Modelo: Novo Corsa 1.8 8v/16v 02/03 / Meriva 1.8 8v/16v 02/03

Montana 1.8 8v/16v 02/03

Discriminação: Polia da Direção Hidráulica




7795

Nº Original: 93.302.612

Modelo: Novo Corsa 1.8 8v/16v 04/... / Meriva 1.8 8v/16v 04/...

Astra 1.8/2.0 8v 04/...

Discriminação: Polia da Direção Hidráulica





7796

Nº Original: 09.158.003 / 90.530.122 / 90.530.124 / 90.411.769 / 93.353.848

Modelo: Astra 1.8 8v 99/... / Vectra 2.0/2.2 8v 94/... / Novo Corsa

Meriva 1.8 8v/16v 04/...

Discriminação: Tensor da Correia Dentada




7797

Nº Original: 09.158.004 / 90.528.603 / 90.530.125 / 90.411.774

Modelo: Vectra 2.0/2.2 16v 94/... / Astra/Zafira 2.0 16v












Calibra 2.0 16v 94/95

Discriminação: Tensor da Correia Dentada
















GM

7808 Nº Original: 10.239.670 / 12.456.152 / 12.580.296 / 89.017.309 Modelo: Blazer 4.3 MPFI / S10 4.3 MPFI Discriminação: Tensor do Alternador		
7809 Nº Original: 90.412.884 Modelo: Corsa 1.0/1.6 16v sem Ar Condicionado sem Dir. Hidr. 99/... Discriminação: Tensor do Alternador		
7810 Nº Original: 93.214.266 Modelo: Omega / Suprema 4.1 MPFI / Silverado / Grand Blazer 4.1 MPFI Discriminação: Tensor do Alternador		
7812 Nº Original: MWM 34101 Modelo: Silverado 4.2 Diesel 97/01 / Grand Blazer 4.2 Diesel 97/01 / GMC 6-100/6-150 Discriminação: Tensor do Alternador		
7814 Nº Original: 93.374.496 Modelo: Novo Corsa 1.8 8v/16v / Meriva 1.8 8v/16v / Montana 1.8 8v/16v Discriminação: Tensor da Direção Hidráulica		
7815 Nº Original: 90.500.229 / 90.412.430 Modelo: Corsa com Ar Condicionado 94/... / Celta com Ar Condicionado 01/... Astra com Direção Hidráulica 99/... Discriminação: Tensor da Correia da Direção Hidráulica		
7816 Nº Original: 90.502.129 Modelo: Vectra com Altern. 120 Amp 97/03 Discriminação: Tensor da Direção Hidráulica		





GM





7817 Nº Original: 90.411.025 / 90.448.219 Modelo: Corsa com Direção sem Ar 95/... / Celta / Prisma Discriminação: Tensor da Direção Hidráulica		
7819 Nº Original: MSB 34101/ MSB 34102 Modelo: Blazer 2.8 Turbo Diesel / S10 2.8 Turbo Diesel 4 cil. MWM Discriminação: Tensor do Alternador		
7820 Nº Original: 93.258.289 Modelo: Blazer 2.2/ 2.4 00/... / S10 2.2/2.4 00/... Discriminação: Tensor da Direção Hidráulica		
7821 Nº Original: 90.324.036 Modelo: Omega 3.0 93/94 / Suprema 3.0 93/94 Discriminação: Tensor do Alternador		
7825 Nº Original: 90.530.764 Modelo: Astra 2.0 16v 99/... / Astra 2.0 8v 02/... Discriminação: Tensor do Alternador		
7832 Nº Original: 70.520.171 / 70.992.880 Modelo: Blazer 2.5 HSD Maxion / S10 2.5 HSD Maxion Discriminação: Tensor do Alternador		
7858 Nº Original: 90.571.758 Modelo: Novo Corsa 02/... com Direção Hidráulica Modulada Meriva 04/... com Direção Hidráulica Modulada Discriminação: Tensor do Alternador		



HONDA

7756 Nº Original: 04145-PLC-315 Modelo: Civic 1.7 01/... Discriminação: Tensor da Correia Dentada		
7766 Nº Original: 14.510P08003 / 14.510P08004 Modelo: Civic 1.5/1.6 V-Tec 95/00 Discriminação: Tensor da Correia Dentada		

HYUNDAI

2055 Nº Original: 23.357-33120 Modelo: Elantra 1.8 16v / Sonata 2.0 16v / Elantra 1.6 16v 90/95 Discriminação: Tensor da Correia Dentada		
7757 Nº Original: 23.357-42030 Modelo: H 100 / Galloper 2.5 98/99 Discriminação: Tensor da Correia Dentada		
7789 Nº Original: 24.317-42020 Modelo: H 100 / Galloper 2.5 98/99 Discriminação: Tensor da Correia Dentada		



IVECO

1234 Nº Original: 98448218 Modelo: Daily 2.8 Turbo Discriminação: Polia do Alternador		
7752 Nº Original: 2992484 / 99432547 / 99461357 Modelo: Daily 2.8 Turbo (02 Peças) Discriminação: Polia da Correia Dentada		

KIA

1158 Nº Original: K016.12.700 / OR201.12.700A Modelo: Besta 2.2/2.7 Diesel / Sportage 2.2 95/99 Discriminação: Tensor da Correia Dentada		
1184 Nº Original: OK054.12.700A Modelo: Sportage 2.0/2.2 Diesel Discriminação: Tensor da Correia Dentada		
1185 Nº Original: OK 973.12.700A Modelo: Sportage 2.0 16v 96/... Discriminação: Tensor da Correia Dentada		
1186 Nº Original: OK 973.12.730 Modelo: Sportage 2.0 16v Discriminação: Polia da Correia Dentada		



KIA










1231 Nº Original: OK65A32700D Modelo: Besta / Bongo Discriminação: Polia do Alternador		
1254 Nº Original: Modelo: Sephia 1.4 16v Discriminação: Polia da Correia Dentada		

MERCEDES BENZ

1126 Nº Original: A 000.550.0833 Modelo: LS 1938/ 19385 LS 2638 / OM 457 LA Todos Discriminação: Polia da Correia do Ventilador		
1138 Nº Original: A 004.981.8425 Modelo: Ônibus / Motor Traseiro OM366 Discriminação: Polia da Correia do Motor		
1175 Nº Original: 000.200.0970 / 000.200.0670 Modelo: Sprinter 2.5 HSD Maxion Discriminação: Polia do Alternador		
1176 Nº Original: 166.202.0419 Modelo: Classe A 1.6 (2 Peças) / Classe A 1.9 (2 Peças) Discriminação: Polia do Alternador		



MERCEDES BENZ

1178 Nº Original: 166.202.0519 Modelo: Classe A 1.6 / Classe A 1.9 Discriminação: Polia do Alternador		
1218 Nº Original: A 000.550.0733 Modelo: Caminhões /Ônibus com Motores 457/904/906/924 Discriminação: Polia da Correia do Motor		
1219 Nº Original: A 000.550.0403 Modelo: Caminhões 1938 / OM 457 01/... Discriminação: Polia do Alternador		
1224 Nº Original: A 000.550.0633 Modelo: Caminhões 1938/2638 / OM 457 Discriminação: Polia da Correia do Ventilador		
1228 Nº Original: A 000.202.0019 Modelo: Sprinter CDI Eletrônico / E 430 98 Discriminação: Polia da Correia do Motor		
1253 Nº Original: A 611.234.0393 Modelo: Sprinter CDI Eletrônico Discriminação: Polia do Tensor da Correia		
1263 Nº Original: A.000.550.1633 Modelo: Mercedes (Sistema Novo) Discriminação: Polia da Correia do Ventilador		



MERCEDES BENZ

1264 Nº Original: A.906.200.2670 Modelo: Ônibus OF 1722 Discriminação: Polia do Tensor		
7739 Nº Original: A 000.030.0369 / A 000.030.0069 / A 000.052.0103 / A 006.990.4704 Modelo: Sprinter 2.5 HSD Maxion Discriminação: Tensor da Correia Dentada		
7784 Nº Original: 00.230.0010 Modelo: Sprinter 2.5 HSD Maxion Discriminação: Polia da Correia do Ar Condicionado		
7832 Nº Original: 000.200.0970 Modelo: Sprinter 2.5 HSD Maxion Discriminação: Tensor do Alternador		
7834 Nº Original: 457.200.1770 Modelo: Caminhões 1938/2638 / OM 447 / OM 457 Discriminação: Tensor do Alternador		
7835 Nº Original: 906.200.2070 Modelo: Caminhões 1938/2638 OM 457 / Caminhões 712/715/ 914 OM 906 Discriminação: Tensor da Correia do Motor		
7865 Nº Original: A 611.200.0570 Modelo: Sprinter CDI Eletrônico Discriminação: Tensor da Correia do Motor		



MITSUBISHI

2049 Nº Original: MD 129355 Modelo: Eclipse 2.0 Turbo / Galant 2.0 Discriminação: Tensor da Correia Dentada		
2050 Nº Original: MD 169592 Modelo: Pajero 1.8 16v 99/02 / Lancer 1.6 16v 95/01 Discriminação: Tensor da Correia Dentada		
2051 Nº Original: MD 182537 Modelo: Galant 2.0 / Space Wagon / Airtrek 2.4 Discriminação: Tensor da Correia Dentada		
2052 Nº Original: MD 156604 Modelo: Galant 2.0 / Pajero 1.8 16v 99/02 / Lancer 1.6 16v 95/01 Discriminação: Polia da Correia Dentada		
2055 Nº Original: MD 115976 / MD 352473 Modelo: Galant 2.0 / Space Wagon 2.3 / Eclipse 2.0 Turbo Discriminação: Tensor da Correia Dentada		
2056 Nº Original: MR 233147 Modelo: L 200 Sport 99/... Discriminação: Tensor do Alternador		
2057 Nº Original: MB 609139 Modelo: L 200 / L 300 96/... Discriminação: Polia do Alternador		



MITSUBISHI

2058 Nº Original: MD 140071 Modelo: Pajero 3.0 V6 00/02 / Pajero 3.5 V6 / Galant 2.5 24v 93/95 Discriminação: Tensor da Correia Dentada		
2059 Nº Original: MD 319022 Modelo: Pajero 3.0 V6 00/02 / Pajero 3.5 V6 Discriminação: Polia da Correia Dentada		
7757 Nº Original: MD 050125 Modelo: L 200 / L 200 Sport / L 300 / Pajero 2.5 / 2.5 Turbo Discriminação: Tensor da Correia Dentada		
7758 Nº Original: MD 11536 Modelo: L 200 2.4 / L 300 2.4 / H1 Starex 2.4 16v 04/05 / Galant 2.4 16v 94/97 Discriminação: Tensor da Correia Dentada		
7774 Nº Original: MD 320174 Modelo: Pajero 2.0 16v / TR4 2.0 16v Discriminação: Tensor da Correia Dentada		
7777 Nº Original: MD 104578 Modelo: Pajero 3.0 V6 88/97 / L200 3.0 12v 89/94 Discriminação: Tensor da Correia Dentada		
7788 Nº Original: MD 308882 Modelo: Pajero Tr4 2.0 16v / Pajero 3.0 V6 Discriminação: Polia do Alternador		




MITSUBISHI

7789

Nº Original: MD 050135 / MD 329625

Modelo: L 200 / L 200 Sport 2.5 / L 300 / Pajero 2.5

Discriminação: Tensor da Correia Dentada




NISSAN

1128

Nº Original: 9.407.0.380.002.4

Modelo: Frontier 2.8 com Ar Condicionado / X Terra 2.8 com Ar Condicionado

Discriminação: Polia da Correia do Alternador




1129

Nº Original: 9.407.0.341.007.4

Modelo: Frontier 2.8 Turbo / X Terra 2.8 Turbo

Discriminação: Polia da Correia do Alternador





1222

Nº Original: 9.407.0.381.009.4

Modelo: Frontier 2.8 Turbo / X Terra 2.8 Turbo

Discriminação: Polia da Correia do Alternador




7755

Nº Original: 13070.42L00 / 13070.V5001

Modelo: Pathfinder 3.0 / 3.3 V6 / Maxima 3.0 / 3.3 V6 / Terrano 3.0 3.3 / V6

Discriminação: Tensor da Correia Dentada





7819

Nº Original: 9.407.0.341.007.4

Modelo: Frontier 2.8 Turbo / X Terra 2.8 Turbo Diesel 4 cil. MWM

Discriminação: Tensor do Alternador





PEUGEOT

1123 Nº Original: 57.51.A2 Modelo: 206 1.6 16v 01/... com Ar Condicionado Discriminação: Polia da Correia do Alternador		
1124 Nº Original: 57.51.61 Modelo: 307 2.0 16v EW10 Discriminação: Polia da Correia do Alternador		
1146 Nº Original: 57.51.20 Modelo: 306 / 405 / 406 Discriminação: Polia da Correia do Alternador		
1150 Nº Original: 40.03.A3 Modelo: 206 1.0 16v com Direção Hidráulica Discriminação: Polia da Correia do Alternador		
1170 Nº Original: 57.51.60 Modelo: 307 2.0 16v Discriminação: Polia do Alternador		
1187 Nº Original: 57.51.14 Modelo: 205 / 306 / 405 1.8 Diesel Discriminação: Polia do Alternador		
1239 Nº Original: 57.51.51 Modelo: 206 1.6 8v / 206 / 307 1.6 16v Discriminação: Polia do Alternador		



PEUGEOT

1244 Nº Original: 57.51.52 Modelo: 206 1.6 8v Discriminação: Polia do Alternador		
1250 Nº Original: 57.51.98 Modelo: 206 1.6 16v 01/... / 206 1.4 8v Discriminação: Polia da Correia do Alternador		
1251 Nº Original: 08.30.20 Modelo: 206 1.6 16v / 307 1.6 16v Discriminação: Polia da Correia Dentada		
1262 Nº Original: 57.51.50 Modelo: 206 1.4 Discriminação: Tensor da Correia da Direção Hidráulica		
1280 Nº Original: 08.30.42 Modelo: 307 2.0 16v / 406 2.0 16v / EW10 Discriminação: Polia da Correia Dentada		
7710 Nº Original: 57.51.91 Modelo: 307 1.6 16v Discriminação: Polia do Alternador		
7726 Nº Original: 08.29.90 Modelo: 206 1.4 8v / Correia de 104 Dentes Discriminação: Tensor da Correia Dentada		










PEUGEOT


7752 Nº Original: 08.30.40 Modelo: Boxer 2.8 D/ 2.8 TD (2 Peças) Discriminação: Polia da Correia Dentada		
7760 Nº Original: 08.29.20 Modelo: 306 / 405 2.0 16v XU10J4 Discriminação: Tensor da Correia Dentada		
7761 Nº Original: 08.29.31 Modelo: 306 / 405 2.0 16v XU10J4 Discriminação: Tensor da Correia Dentada		
7762 Nº Original: 08.29.29 Modelo: 206 1.4 8v Correia de 108 Dentes / 106 / 205 / 306 / 405 / 605 / 806 Partner 1.8 8v / 206 1.6 8v Discriminação: Tensor da Correia Dentada		
7763 Nº Original: 08.29.35 Modelo: 306 / 405 / 605 1.8/2.0 16v Discriminação: Tensor da Correia Dentada		
7764 Nº Original: 08.30.11 / 08.30.37 / 08.30.14 Modelo: 306 / 405 / 605 1.8 – 2.0 16v Discriminação: Polia da Correia Dentada		
7769 Nº Original: 08.29.86 Modelo: 206 1.0 16v / D4D Discriminação: Tensor da Correia Dentada		



PEUGEOT










7770 Nº Original: 08.29.82 Modelo: 206 1.6 16v / 307 1.6 16v / Partner 1.6 16v Discriminação: Tensor da Correia Dentada		
7771 Nº Original: 08.29.96 Modelo: 307 / 406 2.0 16v 99/... / EW10 Discriminação: Tensor da Correia Dentada		
7772 Nº Original: 08.29.19 Modelo: 106 / 205 1.0 1.3 1.4 / 306 1.6 Discriminação: Tensor da Correia Dentada		
7778 Nº Original: 08.29.69 Modelo: 306 1.8 16v 99/... Discriminação: Tensor da Correia Dentada		
7838 Nº Original: 57.51.61 Modelo: 307 2.0 16v Discriminação: Tensor do Alternador		

RENAULT

1145 Nº Original: 770.085.0603 Modelo: R19 com Ar Cond. / R21 com Ar Cond. / Nevada com Ar Cond. Discriminação: Polia do Alternador		
--	--	---



RENAULT

1147 Nº Original: 770.087.5325 / 820.019.2843 Modelo: Clio 1.6 8v/16v sem Ar Cond. / Kangoo 1.6 8v/16v sem Ar Cond. Scenic 1.6 8v/16v sem Ar Cond. Discriminação: Tensor do Alternador		
1148 Nº Original: 820.010.2612 / 770.027.3277 Modelo: Clio 1.6 8v / Mégane 1.6 8v / Kangoo 1.6 8v Discriminação: Tensor da Correia Dentada		
1149 Nº Original: 770.073.6085 Modelo: Clio 1.0 8v / Kangoo 1.0 8v / Twingo 1.0 8v Discriminação: Tensor da Correia Dentada		
1150 Nº Original: 820.004.0161 Modelo: Clio 1.0 16v com Ar e Dir. Hidr. / Kangoo 1.0 16v com Ar e Dir. Hidr. Discriminação: Polia do Alternador		
1151 Nº Original: 770.010.2931 / 770.010.2872 Modelo: Clio 1.6 8v/16v com Ar e Dir. Hidr. / Kangoo 1.6 8v/16v com Ar Cond. Scenic 2.0 16v com Ar e Dir. Hidr. / Laguna / Mégane / Trafic 2.0 8v com Ar Discriminação: Polia do Alternador		
1153 Nº Original: 700.010.8626 Modelo: Scenic 2.0 16v / Mégane 2.0 16v Discriminação: Polia da Correia Dentada		












RENAULT

1154 Nº Original: 820.013.6224 / 820.004.0155 Modelo: Clio 1.0 16v / Clio 1.0 8v 00/... / Kangoo 1.0 16v Discriminação: Polia do Alternador		
1156 Nº Original: 770.010.7150 Modelo: Clio/ Scenic 1.6 16v / Mégane 1.6 16v / Mégane / Scenic 2.0 16v01 Logan / Kangoo / Sandero Discriminação: Polia da Correia Dentada		
1157 Nº Original: 8.200.714.513 Modelo: Master 2.5 Eletrônico 05/... Discriminação: Polia do Tensor do Alternador		
1182 Nº Original: 820.006.4664 Modelo: Mégane 2.0 16v 01/... / Scenic 2.0 16v 01/... Discriminação: Polia da Correia Dentada		
1230 Nº Original: 770.087.5305 Modelo: Scenic 2.0 8v / Mégane 2.0 8v / Laguna / Trafic Discriminação: Polia da Correia Dentada		
1235 Nº Original: 770.085.1321 Modelo: R19 1.8 8v/16v / Mégane 2.0 8v / Scenic/ Laguna 2.0 8v Discriminação: Polia do Alternador		
1256 Nº Original: 770.863.113-E Modelo: Scenic 2.0 8v / Laguna / Mégane / Trafic Discriminação: Tensor da Correia Dentada		



RENAULT

1257 Nº Original: 8.200.004.593 Modelo: Master 2.5 Eletrônico 05/... Discriminação: Polia da Correia Dentada		
7708 Nº Original: 8.200.127.467 Modelo: Master 2.5 Eletrônico 05/... Discriminação: Tensor da Correia Dentada		
7752 Nº Original: 770.104.0204 Modelo: Master Furgão 2.8 TD Discriminação: Polia da Correia Dentada		
7759 Nº Original: 770.010.8117 Modelo: Clio 1.6 16v / Mégane 1.6 16v / Scenic 1.6 16v / Logan / Kangoo / Sandero Discriminação: Tensor da Correia Dentada		
7765 Nº Original: 770.146.8167 Modelo: Mégane / Scenic 1.8 / 2.0 8v / R19 1.8 / 2.0 8v Discriminação: Tensor da Correia Dentada		
7767 Nº Original: 770.146.9776 / 700.011.6049 Modelo: Scenic 1.8 / 2.0 8v / Mégane / R19 1.8 / 2.0 8v Discriminação: Polia da Correia Dentada		
7768 Nº Original: 770.011.4860 / 820.006.1345 Modelo: Scenic 2.0 16v / Mégane 2.0 16v Discriminação: Tensor da Correia Dentada		



RENAULT




7769 Nº Original: 820.010.3069 / 820.010.3827 Modelo: Clio 1.0 16v / Kangoo 1.0 16v / Motor D4D / Logan 07/... Discriminação: Tensor da Correia Dentada		
7780 Nº Original: 770.027.2972 Modelo: Mégane 1.6 8v .../98 Discriminação: Tensor do Alternador		
7824 Nº Original: 8.200.714.513 Modelo: Master 2.5 Eletrônico 05/... Discriminação: Tensor do Alternador		
7868 Nº Original: 770.010.2872 Modelo: Clio / Kangoo 1.6 8v / 16v com Ar e Dir. / Mégane / Scenic 2.0 16v com Ar e Dir. Discriminação: Tensor do Alternador		

SCANIA







1217 Nº Original: 1.503.113 Modelo: K 114 / K 124 / K94 Discriminação: Polia do Tensor		
1242 Nº Original: 1.428.940 Modelo: P94 / R114 / T114 / T124 / R124 / K124 com Ar. Condicionado Discriminação: Polia do Alternador		



SCANIA







1243 Nº Original: 1.428.941 Modelo: P94 / R114 / T114 / R124 / K124 sem Ar Condicionado Discriminação: Polia do Alternador		
7833 Nº Original: 1.503.113 Modelo: P94 / R114 / T114 / T124 / R124 / K124 Discriminação: Tensor da Correia do Motor		

SEAT



1160 Nº Original: 030.145.299 C / 030.145.299 F Modelo: Ibiza 1.0 16v 00/03 Discriminação: Polia do Alternador		
1161 Nº Original: 06A.903.325E / 06A.903.315 D Modelo: Cordoba / Ibiza 1.6 8v 99/... Discriminação: Polia do Alternador		
1173 Nº Original: 028.145.278 E Modelo: Cordoba / Ibiza 1.8 95/99 Discriminação: Polia do Alternador		
2092 Nº Original: 036.109.244 Modelo: Cordoba / Ibiza 1.0 16v Discriminação: Polia da Correia Dentada		



SEAT

7743 Nº Original: 036.109.243 J Modelo: Cordoba / Ibiza 1.0 16v Discriminação: Tensor da Correia Dentada		
7782 Nº Original: 026.109.243 E Modelo: Cordoba / Ibiza 1.6 EFI Discriminação: Tensor da Correia Dentada		
7799 Nº Original: 030.145.299 C / 030.145.299 F Modelo: Ibiza 1.6 16v 00/03 Discriminação: Tensor do Alternador		
7805 Nº Original: 06A.903.315 E / 06A.903.315 D Modelo: Cordoba / Ibiza 1.6 8v 99/... Discriminação: Tensor do Alternador		

SUZUKI

1281 Nº Original: 12810-67G10 Modelo: Gran Vitara Diesel 2.0 02/04 Discriminação: Polia da Correia Dentada		
7712 Nº Original: 12823-67G10 Modelo: Gran Vitara Diesel 2.0 02/04 Discriminação: Tensor da Correia Dentada		




SUZUKI

7714

Nº Original: 12810-71000 / 56340294

Modelo: Vitara 1.6 16v

Discriminação: Tensor da Correia Dentada





TOYOTA

1120

Nº Original: 88440-17010

Modelo: Corolla 1.8 16v 98/02

Discriminação: Tensor do Alternador





1313

Nº Original: 16620-0D020

Modelo: Corolla 1.8 16v 01/... / 1.6 16v

Discriminação: Polia da Direção Hidráulica





2060

Nº Original: 88440-35030

Modelo: Hilux 2.4 / 2.8 / 3.0 92/...

Discriminação: Polia do Alternador




2061

Nº Original: 88 440 0K0 40

Modelo: Hilux Motor D4D

Discriminação: Polia da Correia




2062

Nº Original: 88 440 0K0 170

Modelo: Hilux Motor D4D

Discriminação: Polia da Correia





TOYOTA

7722 Nº Original: 13505-15050 Modelo: Corolla 1.8 16v 92/02 / 1.6 16v 91/00 Discriminação: Tensor da Correia Dentada		
7779 Nº Original: 7502-2 EA Modelo: Hilux 2.4 / 2.8 Diesel 92/98 Discriminação: Tensor da Correia do Motor		
7791 Nº Original: 13505-67041 Modelo: Hilux 3.0 Turbo 97/... Discriminação: Tensor da Correia Dentada		

TROLLER

1128 Nº Original: 9.407.0380.002.4 Modelo: Troller 2.8 Turbo com Ar Condicionado Discriminação: Polia do Alternador		
1129 Nº Original: 9.407.0.341.007.4 Modelo: Troller 2.8 Turbo Discriminação: Polia do Alternador		
1222 Nº Original: 9.407.0.381.009.4 Modelo: Troller 2.8 Turbo sem Ar Condicionado Discriminação: Polia do Alternador		



TROLLER

7811 Nº Original: Modelo: Troller 3.0 Discriminação: Tensor do Alternador		
7819 Nº Original: 9.407.0.341.007.4 Modelo: Troller 2.8 Turbo Diesel 4 cil. MWM Discriminação: Tensor do Alternador		

VOLKSWAGEN

1111 Nº Original: 377.145.299 B / 068.145.299 RS Modelo: Gol 93/96 com Ar e Dir. Hidr. / Parati 93/96 com Ar e Dir. Hidr. Saveiro 93/96 com Ar e Dir. Hidr. Discriminação: Polia do Alternador		
1111 CP Nº Original: 027.260.297.1 Modelo: Gol 95/96 com Direção Hidráulica Discriminação: Polia do Alternador		
1112 Nº Original: 377.260.299 Modelo: Gol 1.6/1.8/2.0 96/... com Ar Cond. / Parati 1.6/1.8/2.0 96/... com Ar Cond. Santana 1.6/1.8/2.0 96/... com Ar Cond. Discriminação: Polias do Alternador		
1113 Nº Original: 377.145.299 Modelo: Gol 1.6/1.8/2.0 96/... sem Ar Cond. / Parati 1.6/1.8/2.0 96/... sem Ar Cond. Santana 1.6/1.8/2.0 96/... sem Ar Condicionado Discriminação: Polias do Alternador		



VOLKSWAGEN

1114 Nº Original: 036.145.276 / 032.145.299 A Modelo: Gol 1.0 8v/16v com Dir Hidr. / Parati 1.0 8v/16v com Dir Hidr. Golf 1.6 com Ar Condicionado Discriminação: Polia do Alternador		
1125 Nº Original: 032.145.276 Modelo: Fox 1.6 16v com Ar Condicionado Polo 1.6 16v com Ar Condicionado Discriminação: Polia do Alternador		
1126 Nº Original: 220.145.285 Modelo: Ônibus 17.240 OT Discriminação: Polia do Ventilador		
1140 Nº Original: 030.145.299 H Modelo: Fox 1.6 16v com Ar Condicionado / Polo 1.6 16v com Ar Condicionado Discriminação: Polia do Alternador		
1152 Nº Original: 036.145.299 Modelo: Gol 1.0 8v/16v com Direção Hidráulica Parati 1.0 8v/16v com Direção Hidráulica Discriminação: Polia do Alternador		
1160 Nº Original: 030.145.299 F / 030.145.299 C Modelo: Fox 1.0 8v/16v sem Ar Condicionado Polo 1.0 8v/16v sem Ar Condicionado Golf 1.6 01/... sem Ar Condicionado Discriminação: Polia do Alternador		



VOLKSWAGEN

1161 Nº Original: 06A.903.315 D / 06A.903.315 E Modelo: Golf 1.8/2.0 98/... / Bora / Polo / New Beetle 2.0 Discriminação: Polia do Alternador		
1173 Nº Original: 028.145.278 E Modelo: Golf 1.8/2.0 94/98 / Passat 2.0 94/97 com Ar Condicionado Polo 1.8 com Ar Condicionado Discriminação: Polia do Alternador		
1229 Nº Original: 5X0 145 285 / 028.145.299.1 Modelo: Gol Special 1.0 8v com Ar Condicionado e Direção Hidráulica Gol/ Parati 1.9 Diesel Discriminação: Polia do Alternador		
1265 Nº Original: 36. 148 Modelo: Ônibus OM 457 LA / OM 926 LA Discriminação: Polia da Correia		
2053 Nº Original: 036.109.244 D Modelo: Gol Power 1.0 16v / Parati Power 1.0 16v / Polo 1.0 16v Discriminação: Polia da Correia Dentada		
2092 Nº Original: 036.109.244 A Modelo: Gol 1.0 16v AT / Parati 1.0 16v AT Discriminação: Polia da Correia Dentada		



VOLKSWAGEN

7718


Nº Original: 2RP.903.157

Modelo: Caminhões 7-100/8-140 94/97

Caminhões 12-180/ 14-180 99/00

Ônibus 16-180 /16-210/ 17-210

Discriminação: Tensor do Alternador




7719

Nº Original: T12.145.275

Modelo: Caminhões 11-140 / 12-140/14-140

Discriminação: Tensor do Alternador




7729

Nº Original: 058.109.244

Modelo: Gol Power 1.0 16v / Passat 1.8 98/01

Discriminação: Polia da Correia Dentada




7729 CS

Nº Original: 058.109.244

Modelo: Gol Power 1.0 16v / Passat 1.8 98/01

Discriminação: Tensor da Correia Dentada




7736

Nº Original: 030.109.243 L

Modelo: Fox 1.0/1.6 8v Power / Polo 1.6 8v Power / Golf 1.6 8v Power

Kombi 1.4 Power

Discriminação: Tensor da Correia Dentada




7737

Nº Original: 030.109.243 K

Modelo: Gol 1.0 8v AT / Parati 1.0 8v AT

Discriminação: Tensor da Correia Dentada





VOLKSWAGEN

7743 Nº Original: 036.109.243 J Modelo: Gol 1.0 16v AT / Parati 1.0 16v AT Discriminação: Tensor da Correia Dentada		
7749 Nº Original: 036.109.243 AB Modelo: Gol Power 1.0 16v / Polo Power 1.0 16v Discriminação: Tensor da Correia Dentada		
7753 Nº Original: 036.109.243 AC Modelo: Gol Power 1.0 16v / Polo Power 1.0 16v Discriminação: Tensor da Correia Dentada		
7781 Nº Original: 068.109.243 B Modelo: Kombi Diesel / Saveiro Diesel Discriminação: Tensor da Correia Dentada		
7782 Nº Original: 026.109.243 E Modelo: Gol / Parati 1.6 / 1.8 / 2.0 / Polo / Santana 1.6 / 1.8 / 2.0 Saveiro / Logus 1.6 / 1.8 / 2.0 / Golf 1.8 / 2.0 AP Discriminação: Tensor da Correia Dentada		
7798 Nº Original: 036.145.299 Modelo: Gol 1.0 8v / 16v com Direção Hidráulica Parati 1.0 8v / 16v com Direção Hidráulica Discriminação: Tensor do Alternador		



VOLKSWAGEN


7799

Nº Original: 030.145.299 F / 030.145.299 C

Modelo: Fox 1.6 8v/ 16v sem Ar Condicionado / Polo 1.6 8v/16v sem Ar Condicionado

Golf 1.6 01/... sem Ar Condicionado

Discriminação: Tensor do Alternador



7801


Nº Original: 377.260.299

Modelo: Gol / Parati 1.6/1.8/2.0 16v com Ar Condicionado

Santana 1.6/1.8/2.0 16v com Ar Condicionado

Saveiro 1.6/1.8/2.0 16v com Ar Condicionado

Discriminação: Tensor da Correia da Direção Hidráulica



7802


Nº Original: 377.145.299

Modelo: Gol / Parati 1.6/1.8/2.0 16v sem Ar Condicionado

Santana 1.6/1.8/2.0 16v sem Ar Condicionado

Saveiro 1.6/1.8/2.0 16v sem Ar Condicionado

Discriminação: Tensor da Correia da Direção Hidráulica



7803


Nº Original: 068.145.299 R5

Modelo: Gol 1.0 93/96 com Ar e Direção Hidráulica

Saveiro 1.0 93/96 com Ar e Direção Hidráulica

Parati 1.0 93/96 com Ar e Direção Hidráulica

Discriminação: Tensor do Alternador



7804



Nº Original: 377.145.299 B

Modelo: Gol 1.0 93/96 com Direção Hidráulica e sem Ar Condicionado

Saveiro 1.0 93/96 com Direção Hidráulica e sem Ar Condicionado

Parati 1.0 93/96 com Direção Hidráulica e sem Ar Condicionado

Discriminação: Tensor do Alternador





VOLKSWAGEN

7805 Nº Original: 06A.903.315 D / 06A.903.315 E Modelo: Golf 1.8/2.0 98/... / Polo / Bora 2.0 / New Beetle 2.0 Discriminação: Tensor do Alternador		
7806 Nº Original: 032.145.299 A / 030.145.299 F Modelo: Golf 1.6 16v com Ar Condicionado / Motor EA11 Discriminação: Tensor do Alternador		
7831 Nº Original: 030.145.299 H Modelo: Fox 1.0 1.6 com Ar Condicionado / Polo 1.0 1.6 com Ar Condicionado Discriminação: Tensor do Alternador		
7836 Nº Original: 2T0.145.299 B Modelo: Caminhões com Ar Cond / 13-190/17-310/26-300/26-260 / Motor Cummins Discriminação: Tensor da Correia do Ventilador		
7837 Nº Original: 2F0.145.299 B Modelo: Caminhões sem Ar Condicionado / Motor Cummins Discriminação: Tensor da Correia do Ventilador		
8743 Nº Original: 040.129.613.4 Modelo: Baja - Buggy 1300 / Baja - Buggy 1500 Discriminação: Filtro de Ar Completo		
8744 Nº Original: 040.129.613.4 Modelo: VW 1300 / VW 1500 Discriminação: Filtro de Ar Completo		




VOLKSWAGEN

8745

Nº Original: 040.129.612.4

Modelo: Brasília Dupla Carb. .../78

Discriminação: Filtro de Ar Completo




VOLVO

7715

Nº Original: 1.660.001

Modelo: Caminhões e Ônibus NL 12-360 94/98 / B 12 94/98

Discriminação: Tensor da Correia do Motor




ATUADORES

5023

Nº Original: 46.755.264

Modelo: Palio Fire / Siena Fire / Strada 1.5/ 1.6 02/02

Discriminação: Cilindro Escravo





5024

Nº Original: 96WT 7A564 BB/ XS41 7A56 EA

Modelo: Ka/ Fiesta / Escort 1.6 / Focus 1.8 16v

Discriminação: Atuador Hidráulico




5025

Nº Original: 46.421.942

Modelo: Alfa 155 2.0 95/98 / Alfa 145 1.8/2.0 16v 96/99

Tipo 2.0 16v 94/95 / Marea 2.0 / 2.4 99/...

Discriminação: Cilindro Escravo





ATUADORES


5026 Nº Original: 46.478.560 Modelo: Alfa 155 2.0 95/98 / Alfa 145 1.8/2.0 16v 96/99 Tipo 2.0 16v 94/95 / Marea 2.0/2.4 99/... Discriminação: Cilindro do Pedal da Embreagem		
5027 Nº Original: 46.754.822 Modelo: Palio Fire / Siena Fire / Strada 1.5/1.6 02/02 / Palio / Strada 1.8 8v sistema Valeo Discriminação: Cilindro do Pedal da Embreagem		
5028 Nº Original: F87Z 7A508 AC / 6L5Z 7A508 AA / YLSZ 7A508 AA Modelo: Ranger 2.3/4.0 95/... / Explorer 2.3 / 4.0 95/... F 1000 Gas./ Diesel 6 Cil.95/98 Discriminação: Atuador Hidráulico		
5029 Nº Original: 15.061.756 / 24.235.620 Modelo: Blazer / S10 2.8 01/... / Blazer / S10 4.3 96/... Discriminação: Atuador Hidráulico		
5030 Nº Original: 93.396.463 / 90.522.729 Modelo: Vectra 97/05 Discriminação: Atuador Hidráulico		
5031 Nº Original: 55.212.403 Modelo: Stilo / 1.8 8v 03/05 Discriminação: Bomba do Pedal de Embreagem		



KIT PARA CAMBAGEM / ALINHAMENTO TÉCNICO

M 8x65

Modelo: Fiat 147 / Uno / Tipo / Alfa 145 – 155 / Stilo




M 10x65

Modelo: Palio / Tempira / Corsa / Vectra / Clio




M 10x75

Modelo: Astra / Vectra / 06/...




M 12x65

Modelo: Scenic / Kangoo / Mégane



M 12x75

Modelo: Honda Civic .../03 / Gran Caravan Chrysler




M 13x65

Modelo: Toyota Corolla



M 14x75

Modelo: Honda Civic 04/...



8752

Modelo: Ranger / F250 / F350 / F1000

Discriminação: Castanha Excêntrica





DISPOSITIVO PARA ALINHAMENTO TÉCNICO

NYTRON – DESCRIÇÃO/ APLICAÇÃO

Dispositivo para correção de camber (cambagem) nos veículos com suspensões (telescópio) que usam amortecedores com 2 (dois) parafusos na base. Este dispositivo substitui o parafuso superior da base do amortecedor, permitindo a mudança de ângulo de camber em até 1,5° graus para positivo ou negativo, não comprometendo o amortecedor e nem o rolamento de roda.

DISPONÍVEL NAS MEDIDAS APLICAÇÃO/ DESCRIÇÃO

M-8X65 M/M

Fiat 147 / Uno / Tipo/
Alfa 145-155 / Stilo, etc.

M-10X65 M/M

Palio Weekend Stille / Sport /
Tempra / Corsa / Vectra / Clio, etc.

M-10X75 M/M

Astra / Vectra 06, etc.

M-12X65 M/M

Scenic / Kangoo / Mégane, etc.

M-12X75 M/M

Honda Civic até 03 /
Caravan / Chrysler, etc.

M-13X65 M/M



Toyota Corolla, etc.

M-14X75 M/M


Honda Civic após 04 etc.

CASTANHA EXCÊNTRICA


Ranger / F.250 / F.350 / F.1000
Regula camber de 3/4 até 1,5° graus.




Para corrigir a cambagem para negativo, montar o pino de ajuste alinhado com os calços para fora do veículo e a guia para o lado do motor conf. ilustração.




Para corrigir a cambagem para positivo, montar o pino de ajuste alinhado com os calços para o lado do motor e a guia para fora do veículo conf. ilustração.



Posição da arruela guia, para cambagem negativa



Posição da arruela guia, para cambagem positiva.





INFORMATIVO TÉCNICO

Devemos salientar que, o bom funcionamento do sistema de sincronismo depende da qualidade dos TENSIONADORES, POLIAS E CORREIAS.

As polias e tensionadores fabricados pela NYTRON são usinados para obter um balanceamento e concentricidade evitando que a correia fique vibrando, causando o desgaste prematuro do sistema. O principal problema que ocorre no sistema de sincronismo é a ruptura da correia; algumas por erro de aplicação, vida útil do componente ou a não manutenção correta do sistema.

Quando ocorre a ruptura da correia, normalmente danifica vários componentes do motor tais como cabeçote e válvulas trazendo grandes prejuízos.

As formas de detectar estes problemas são através de chiados e ou ruídos no tensionador.

Os desgastes são causados por diversos motivos:

- Uso excessivo dos TENSIONADORES, POLIAS E CORREIAS
- O desalinhamento das POLIAS
- POLIAS desbalanceadas
- Correia ressecada
- Arrancadas e acelerações excessivas
- Aplicações de POLIAS, TENSIONADORES OU CORREIAS inadequadas à especificação a cada veículo ou de qualidade duvidosa
- Excesso ou falta de tensão nas correias
- Contaminação por agentes externos, ex: óleo, água, poeira, etc.
- Uso do veículo em condições severas.

Para aumentar a vida útil de todo o sistema de sincronismo e proteger o motor, a NYTRON recomenda:

- Quando trocar as correias, trocar também as POLIAS e os TENSIONADORES
- Ajustar as POLIAS e os TENSIONADORES conforme especificação do fabricante
- No momento da montagem, certificar o alinhamento das POLIAS
- Utilizar sempre POLIAS e TENSIONADORES NYTRON
- Revisar a cada 10.000 KM as POLIAS, TENSIONADORES e CORREIAS
- A cada 40.000 KM recomenda-se trocar todo o sistema de POLIAS e CORREIAS
- Fazer a manutenção do sistema, sempre em oficinas especializadas
- Verificar o torque correto na montagem dos tensionadores



REPRESENTANTES

REPRESENTADA	TITULAR	REGIÃO	E-MAIL
AM Ximenes Repres.	Alexandre M. Ximenes	CE/PI/PE/PB/RN	amximenes@fortalnet.com.br
Rebase Repres.	José Arcoverde Amorim	BA/SE/AL	rebase.arcoverde@hotmail.com
Macroauto Repres.	Maria Aparecida Alves	TO/GO/DF	macroauto@cultura.com.br
Bilick's Repres.	João Claudio Bilicki	SP	bilicks@ig.com.br
Heiter Repres.	João Porto/ Marcelo Porto	SP	heiterltda@terra.com.br
Cisneiro Repres.	Athair Ribeiro Junior	MS	juniorrepres@uol.com.br
Sac Compos Aut.	Marcio Campos	RS/SC	campos.rs@terra.com.br
Ms Repres.	Messias M. da Silva	AM/RR	msrepltda@gmail.com.br
Buralli Repres.	Pedro Buralli	RO/AC	buralli@nettravel.com.br
Rogen Ferro	Rogen Ferro	ES	rogenferro@terra.com.br
Valdir Nunes Repres.	Valdir Nunes	MA/PA/AP	vnunesp@terra.com.br
Edgard Repres.	Edgard Prestia	MT	edgardvendas@uol.com.br
Carlos Moreira	Carlos Moreira	PR	acarlosmoreira9@hotmail.com
Olimex Assessoria	Jair A. Mesquita	MG	olimex@olimex.com.br
A.S. Lima Repres.	José Valderique T. de Brito	RJ	aslima@aslima.com.br
N.N. Representações	Nelson Marchini	SP	nnrepresa@yahoo.com.br

SUGESTÕES

MANDE SUA SUGESTÃO E GANHE UM BRINDE ESPECIAL!!

EMPRESA:

NOME:

ENDEREÇO:

BAIRRO: CIDADE: UF:

CEP: TEL: - FAX: -

E-MAIL:

DATA NASC. / / QTOS FUNCIONÁRIOS:

QUAIS MARCAS DE POLIAS E TENSIONADORES SUA EMPRESA COMPRA?

QUAL ATACADISTA?


QUAL % DE COMPRA, É DA MARCA NYTRON VOCÊ JÁ RECEBEU SUPORTE DA NYTRON? ☐ SIM ☐ NÃO

SUGESTÕES:



NOVIDADES

Confira abaixo os lançamentos para 2009!!!



7791 - Tensor da Correia

Modelo: Hilux 3.0 Turbo 97/...



2061 - Polia da Correia

Modelo: Hilux Motor D4D




2062 - Polia da Correia

Modelo: Hilux Motor D4D



8749 - Motor Zetec - Rocam 1.0 e 1.6 8v

Modelo: Courier / Fiesta / Focus




7807 - Tensor do Alternador

Modelo: Focus / Ecosport 2.0 16v
Duratec



1265 - Polia da Correia

Modelo: Ônibus OM 457 LA / OM
926 LA



7724 CS - Tensor da Correia Dentada

Modelo: Palio 1.6 16v 01/... / Siena
1.6 16v 01/ ...